

## 直前3年分の施設維持管理の記録

No.1

日付	名称	内容
R5.1.18	発酵乾燥処理装置(第2工場 6号機)	右側1枚・左側3枚の羽割れ・交換
R5.1.19	発酵乾燥処理装置(第2工場 5号機)	右側羽1枚割れ・交換
R5.2.4	発酵乾燥処理装置(第1工場 2号機)	後ろのシャフトとサイドベアリング交換
R5.2.9	発酵乾燥処理装置(第1工場 2号機)	走行車輪(前輪)交換
R5.2.22	発酵乾燥処理装置(第2工場 5号機)	右側フレームつりワイヤー交換
R5.2.9	発酵乾燥処理装置(第1工場 2号機)	走行車輪(前輪)交換
R5.3.2	発酵乾燥処理装置(第1工場 2号機)	フラット版取り付け、レールガイド取り替え
R5.3.3	発酵乾燥処理装置(第1工場 1号機)	右後車輪 修理
R5.3.3	発酵乾燥処理装置(第2工場 5号機)	攪拌用ダブルチェーン切れ修理・ジョイント3個使用
R5.3.7	発酵乾燥処理装置(第2工場 5号機)	左側駆動シャフト65φ交換
R5.4.2	発酵乾燥処理装置(第1工場 0号機)	ヘルツメーター調整ダイヤル交換
R5.4.13	発酵乾燥処理装置(第1工場 3号機)	右側羽根チェーン交換・羽根4枚、ジョイント4個使用
R5.4.21	発酵乾燥処理装置(第1工場 3号機)	左側羽根チェーン修理・羽根4枚、ジョイント2個使用
R5.5.9	発酵乾燥処理装置(第2工場 5号機)	フレームつりワイヤーの滑車割れ破損・右側1個交換
R5.5.18	発酵乾燥処理装置(第1工場 2号機)	テイクスプロケット交換(中古)
R5.5.22	発酵乾燥処理装置(第2工場 6号機)	フレーム昇降機の上限リミットセンサー交換
R5.5.31	発酵乾燥処理装置(第1工場 3号機)	左側羽チェーン交換・ジョイント4個、羽根3枚使用
R5.6.12	発酵乾燥処理装置(第2工場 5号機)	前側ブロアータイマー故障のため交換
R5.6.22	発酵乾燥処理装置(第2工場 6号機)	フレームフラット板両側交換・羽根ジョイント5個使用
R5.6.27	発酵乾燥処理装置(第2工場 5号機)	左側後輪腐食で破損・取り付け土台溶接修理と車輪交換
R5.6.29	発酵乾燥処理装置(第2工場 6号機)	左側チェーン切れ・ジョイント6個・羽根6枚使用
R5.7.31	発酵乾燥処理装置(第2工場 5号機)	両側羽根チェーンガイド溶接修理・フラット版4枚・ジョイント4個使用
R5.8.2	発酵乾燥処理装置(第2工場 6号機)	左側羽根ジョイント割れ・交換・ジョイント2個・羽根2枚使用
R5.8.25	発酵乾燥処理装置(第2工場 5号機)	右側チェーンはずれ・修理・右側羽根1枚つめ
R5.9.30	発酵乾燥処理装置(第2工場 6号機)	左側羽根1枚交換
R5.10.21	発酵乾燥処理装置(第2工場 8号機)	フレーム交換・左側羽根2枚つめ計45枚
R5.10.26	発酵乾燥処理装置(第2工場 7号機)	両側羽根1コマ詰め・ジョイント4個・羽根1枚交換
R5.10.30	発酵乾燥処理装置(第1工場 4号機)	右側ワイヤー交換
R5.11.5	発酵乾燥処理装置(第2工場 6号機)	左側後ろの扉腐食・ワク新品と交換
R5.11.7	発酵乾燥処理装置(第2工場 6号機)	左側中央チェーン切れ・修理
R5.11.14	発酵乾燥処理装置(第1工場 3号機)	ブロアー配管穴あき・鉄板溶接修理

## 直前3年分の施設維持管理の記録

No.2

日付	名称	内容
R5.12.6	発酵乾燥処理装置(第1工場 1号機)	右側ワイヤー交換
R5.12.9	発酵乾燥処理装置(第2工場 6号機)	右側羽根1枚割れ・交換
R5.12.12	発酵乾燥処理装置(第1工場 4号機)	ケーブル滑車交換
R5.12.13	発酵乾燥処理装置(第2工場 6号機)	右側フレームの耳切れ・溶接修理
R5.12.18	発酵乾燥処理装置(第1工場 2号機)	フレーム交換
R5.12.27	発酵乾燥処理装置(第2工場 6号機)	左側チェーン切れ・修理・ジョイント3個・羽根9枚交換
R5.12.28	発酵乾燥処理装置(第2工場 6号機)	左側チェーンはずれ・修理・ジョイント2個使用・フレーム補強溶接
R6.1.10	発酵乾燥処理装置(第2工場 6号機)	攪拌サイドチェーン交換
R6.1.17	発酵乾燥処理装置(第1工場 0号機)	左側羽根チェーン切れ、右側外れ修理、ジョイント交換
R6.1.25	発酵乾燥処理装置(第1工場 2号機)	羽根(爪なし)4枚交換
R6.1.26	発酵乾燥処理装置(第1工場 0号機)	左側羽根チェーンジョイント2ヶ交換
R6.2.5	発酵乾燥処理装置(第2工場 6号機)	左側チェーン切れ・修理・ジョイント5個・羽根3枚交換
R6.2.9	発酵乾燥処理装置(第2工場 7号機)	後進のリミットセンサー交換
R6.2.20	発酵乾燥処理装置(第2工場 5号機)	上部攪拌ダブルチェーン切れ修理、ジョイント1個
R6.2.20	発酵乾燥処理装置(第2工場 6号機)	フレーム交換、攪拌チェーン1台分交換
R6.2.21	発酵乾燥処理装置(第1工場 1号機)	攪拌モーターWチェーン切れ、ジョイント1個
R6.3.17	発酵乾燥処理装置(第2工場 5号機)	上部攪拌ダブルチェーン切れ修理、ジョイント2個
R6.3.18	発酵乾燥処理装置(第2工場 5号機)	上部攪拌ダブルチェーン新品と交換
R6.3.26	乾燥装置 ロータリーキルン	キルン廻り修理
R6.3.29	発酵乾燥処理装置(第2工場 5号機)	攪拌モーターの土台補強(溶接)
R6.4.2	発酵乾燥処理装置(第1工場 0号機)	上部天板修理
R6.4.3	発酵乾燥処理装置(第2工場 5号機)	攪拌モーターのフレーム補強(溶接)
R6.5.9	発酵乾燥処理装置(第1工場 2号機)	攪拌モーター・マグネットスイッチ交換
R6.5.10	発酵乾燥処理装置(第2工場 7号機)	右側チェーンはずれ・修理・ジョイント1個、羽根2枚交換
R6.5.10	発酵乾燥処理装置(第2工場 8号機)	攪拌モーター漏電修理
R6.5.13	発酵乾燥処理装置(第1工場 3号機)	昇降モーター端子台交換
R6.5.14	発酵乾燥処理装置(第1工場 0号機)	車輪ボックス内側鉄板補強修理
R6.6.6	ベルトコンベア	コンベアゴムの交換
R6.7.9	発酵乾燥処理装置(第1工場 4号機)	両側羽根チェーン外れ、ジョイント4個、羽根1枚交換
R6.7.15	発酵乾燥処理装置(第2工場 7号機)	右側羽根1枚交換
R6.7.18	発酵乾燥処理装置(第2工場 7号機)	攪拌用ダブルチェーン1個詰め、ジョイント1個交換

## 直前3年分の施設維持管理の記録

No.3

日付	名称	内容
R6.7.18	発酵乾燥処理装置(第1工場 1号機)	昇降用ペンダントスイッチ交換
R6.8.9~8.10	発酵乾燥処理装置(第1工場 4号機)	駆動シャフト65φ交換、スプロケット中古品交換
R6.9.3	発酵乾燥処理装置(第2工場 7号機)	両側チェーン切れ、ジョイント6個、羽根4枚交換
R6.9.5	発酵乾燥処理装置(第2工場 7号機)	上部攪拌モーター土台補強溶接修理
R6.9.19~9.20	発酵乾燥処理装置(第2工場 5号機)	攪拌フレーム交換、羽根2枚交換
R6.9.24	発酵乾燥処理装置(第1工場 0号機)	攪拌モーター架台補強修理
R6.9.25	発酵乾燥処理装置(第2工場 5号機)	後部扉2枚を新品と交換
R6.10.3~10.4	発酵乾燥処理装置(第1工場 3号機)	攪拌フレーム交換
R6.10.8	発酵乾燥処理装置(第2工場 7号機)	右側フラット板取り付け
R6.10.21	発酵乾燥処理装置(第2工場 7号機)	左側フラット板取り付け
R6.10.23	発酵乾燥処理装置(第1工場 2号機)	両側羽根チェーンコマ詰め
R6.10.24	発酵乾燥処理装置(第1工場 0号機)	左側羽根チェーン23コマ交換、ジョイント4個、羽根2枚交換
R6.10.30	発酵乾燥処理装置(第2工場 6号機)	中古インバーターと交換
R6.11.8	発酵乾燥処理装置(第1工場 0号機)	インバーター交換
R6.11.12	発酵乾燥処理装置(第1工場 1号機)	左側ワイヤー滑車交換
R6.11.20	発酵乾燥処理装置(第2工場 8号機)	ケーブル滑車1個交換
R6.11.28	発酵乾燥処理装置(第2工場 8号機)	ケーブル滑車1個交換
R6.12.3	発酵乾燥処理装置(第2工場 7号機)	上部攪拌ダブルチェーン切れ修理、ジョイント1個
R6.12.24	発酵乾燥処理装置(第2工場 8号機)	左側チェーン交換、羽根9枚交換
R6.12.27	発酵乾燥処理装置(第1工場 4号機)	右側羽根中古1枚と交換、ジョイント1個
R7.1.7	発酵乾燥処理装置(第1工場 1号機)	攪拌チェーン切れ交換(チェーン・ジョイント2個ずつ使用)
R7.1.24	発酵乾燥処理装置(第1工場 4号機)	攪拌機テーク部半台分交換(中古品)
R7.1.27	発酵乾燥処理装置(第1工場 4号機)	攪拌Wチェーン切れ(中古)ジョイント4個使用
R7.1.27	発酵乾燥処理装置(第2工場 7号機)	攪拌Wチェーン切れ ジョイント3個使用
R7.1.30	発酵乾燥処理装置(第2工場 7号機)	左側チェーン切れ修理 ジョイント2個・羽根6枚使用
R7.1.31	発酵乾燥処理装置(第2工場 7号機)	駆動シャフト65φ交換(半台分)
R7.2.17	発酵乾燥処理装置(第1工場 4号機)	右側ワイヤー滑車交換
R7.2.17	発酵乾燥処理装置(第1工場 4号機)	攪拌Wチェーン交換
R7.2.26	発酵乾燥処理装置(第1工場 0号機)	攪拌チェーンガイド取り付け溶接
R7.3.12	発酵乾燥処理装置(第1工場 1号機)	左側フレームワイヤー交換
R7.3.12	発酵乾燥処理装置(第2工場 6号機)	左側フレームワイヤー滑車1個交換

## 直前3年分の施設維持管理の記録

No.4

日付	名称	内容
R7.3.24	発酵乾燥処理装置(第2工場 7号機)	攪拌機械入替工事
R7.4.3	発酵乾燥処理装置(第2工場 7号機)	攪拌機械走行車輪幅調整
R7.4.5	発酵乾燥処理装置(第2工場 5号機)	攪拌モーター台補強
R7.4.21	発酵乾燥処理装置(第2工場 7号機)	左側チェーンはずれ修理ジョイント2個使用
R7.5.23	発酵乾燥処理装置(第1工場 1号機)	昇降マグネットスイッチ交換
R7.7.16	発酵乾燥処理装置(第1工場 0号機)	右側羽根チェーンはずれ
R7.7.16	発酵乾燥処理装置(第1工場 1号機)	両側羽根チェーンはずれ
R7.7.17	発酵乾燥処理装置(第1工場 0号機)	左側羽根割れ、2枚交換
R7.7.17	発酵乾燥処理装置(第1工場 2号機)	左側羽根1枚交換
R7.9.2	発酵乾燥処理装置(第1工場 0号機)	攪拌機械入替工事
R7.9.2	発酵乾燥処理装置(第1工場 1号機)	攪拌機械入替工事
R7.9.9	発酵乾燥処理装置(第2工場 7号機)	ケーブル滑車1個交換
R7.9.10	発酵乾燥処理装置(第1工場 0号機)	攪拌チェーン半台分交換
R7.10.8	発酵乾燥処理装置(第1工場 4号機)	攪拌羽根チェーンガイドフラットバー4枚取付、ジョイント4個
R7.10.8	発酵乾燥処理装置(第2工場 6号機)	右側攪拌羽根3枚交換、ジョイント5個交換
R7.10.14	発酵乾燥処理装置(第2工場 8号機)	後方ブロワーのタイマー故障、新品交換
R7.10.18	計量トラックスケール新品交換設置	
R7.10.19	トラックスケール鉄板設置	
R7.11.5	発酵乾燥処理装置(第1工場 0号機)	両側ワイヤー交換
R7.11.11	発酵乾燥処理装置(第1工場 4号機)	右側テイクシャフト(中古品)交換
R7.11.17	発酵乾燥処理装置(第1工場 0号機)	リミットスイッチ漏電断線修理
R7.11.17	発酵乾燥処理装置(第1工場 1号機)	両側ワイヤーたるみ交換
R7.11.18	発酵乾燥処理装置(第1工場 3号機)	両側攪拌羽根チェーン張り
R7.11.18	発酵乾燥処理装置(第2工場 5号機)	両側攪拌羽根チェーン1コマ詰め
R7.12.22	発酵乾燥処理装置(第2工場 6号機)	左側攪拌羽根1枚割れ交換
R8.1.5	発酵乾燥処理装置(第2工場 6号機)	右側攪拌羽根1枚割れ交換
日常	濱田式発酵乾燥処理装置 全8台	攪拌機械の点検整備(グリス注入等)